

### S.P. 229 "Trivero - Casapinta" Km 2+850

Planimetria con indicazione dei punti di ripresa




Foto 1: particolare cedimento (punto di ripresa dir. Trivero)



Foto 2: particolare cedimento (punto di ripresa dir. Trivero)



Foto 3: particolare cedimento (punto di ripresa dir. Casapinta)



Foto 4: particolare cedimento (punto di ripresa dir. Casapinta)



Foto 5: particolare cedimento piano viabile (punto di ripresa dir. Casapinta)



Foto 6: particolare fine cunetta inizio fosso di monte (punto di riprese dir. Casapinta)



Foto 7: particolare fosso di monte (punto di ripresa dir. Casapinta)



Foto 8: particolare fine fosso di monte (punto di ripresa dir. Casapinta)



Foto 9: particolare fine cunetta inizio fosso di monte (punto di ripresa dir. Trivero)



Foto 10: particolare fosso di monte (punto di ripresa dir. Casapinta)



Foto 11: particolare cedimento (punto di ripresa dir. Trivero)



Foto 12: particolare intervento eseguito in seguito ad evento alluvionale 2014 al km 2+800 (punto di ripresa dir. Trivero)

